MACADAM ITALY S.R.L.

Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)

Tel. - Fax

Piva: 12729790969

Perizia Nr.	Relazione di perizia per	Ramo Sinistro
	Alphabet Italia	Perizia

Assicurato	Controparte	Impresa Controparte

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2025			06/08/2025

Codice Perito	Codice liquidatore	Numero Polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA

Data incarico	Data primo rilievo	Località	C/O	Riparazioni	Foto	Privilegio a favore di	Scade il
06/08/2025	01/09/2025	verona	RIP	DA INIZIARE			

Da Certificato di proprietà: Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN) — Già Targa:

Locatario / Comproprietario — Revisione del:

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	1° Immatricolazione
MAZDA CX-5 Diesel 2.2L 150cv 2WD 6MT	GG254JK	JMZKF6W1A90181072	21/07/2021

Stato d'uso	Km	Pneumatici %	Colore	Tipo Smalto	Coerenza del danno	Tipo perizia
NON CONOSCIUTO	137245	60	GRIGIO	METALLIZZATO/DOPPIO	SI	NON DEFINITIVA

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.
		0	0		0	0

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie



	Voci di Danno / Operazioni di ripristino		SR Dif	SR Tempo	LA Dif	LA Tempo	VE Dif	VE Tempo	ME Tempo	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi * (IVA esclusa)
1	Codice Ricambio	Rettifica cerchio in lega post. SX	S		S		S				
1	KTZC500318P	Paraurti ant. P/lavafari	L		L		L				
1	KBY56202XC	Portello post. Elettrico	L		L		L				
1	TK48691N1A13	Calotta retrovisore est. blu deep crystal DX	L		L		L				
1	Codice Ricambio	Rip. con tecnica a freddo levabolli									
1	Codice Ricambio	Cerchio in lega ant. PRM SX									

Valore a Nuovo

Osservazioni

PNEUM. ESTIVI BARUM 225/55 R19 (ANT. 6MM - POST. 7MM).
CDB SEGNALA MALFUNZIONAMENTO GESTIONE BATTERIA.
MANUTENZIONE SCADUTA.
VHL GRANDINATO.

Elaborazione a cura della A.M.G. Software di Torino - Tel. (011) 599.870 - Fax (011) 595.323 - www.amgsoftware.it - e-mail info@amgsoftware.it