


<b>MACADAM ITALY S.R.L.</b>				Perizia Nr.		Relazione di perizia per <b>Alphabet Italia</b>				Ramo Sinistro <b>Perizia</b>				
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte				
Tel. - Fax				Esercizio <b>2025</b>		Sinistro numero		Codice / Agenzia			Data sinistro <b>19/06/2025</b>			
Piva: 12729790969				Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA				
Data incarico <b>19/06/2025</b>		Data primo rilievo <b>26/06/2025</b>		Località <b>MILANO</b>		C/O <b>RIP</b>		Riparazioni <b>DA INIZIARE</b>		Foto		Privilegio a favore di	Scade il	
Da Certificato di proprietà <b>Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)</b>											Già Targa			
Locatario / Comproprietario											Revisione del			
Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING BRAKE CLA 200 d</b>						Targa <b>GK058RJ</b>		Telaio <b>W1K1186121N314308</b>			1° Immatricolazione <b>09/06/2022</b>			
Stato d'uso <b>NON CONOSCIUTO</b>		Km <b>31995</b>	Pneumatici % <b>70</b>	Colore <b>GRIGIO</b>		Tipo Smalto <b>METALLIZZATO/DOPPIO</b>			Coerenza del danno <b>SI</b>		Tipo perizia <b>NON DEFINITIVA</b>			
Allestimenti / Dotazioni														
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li <b>0</b>	Tara q.li <b>0</b>	Passo m.								Posti nr. <b>0</b>	Assi nr. <b>0</b>
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie								
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi + (IVA esclusa)
						Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		
1	A1187306900	Porta post.			SX	L		L		L				
1	Codice Ricambio	Cerchio ant. PRM			SX									
1	Codice Ricambio	Parte inf. paraurti post. PRM												

Valore a Nuovo	Osservazioni
	PNEUM. CONTINENTAL ESTIVI 205/55 R17 (ANT. E POST. 6MM).