


<b>MACADAM ITALY S.R.L.</b>				Perizia Nr.		Relazione di perizia per <b>Alphabet Italia</b>				Ramo Sinistro <b>Perizia</b>				
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte				
Tel. - Fax		Piva: 12729790969		Esercizio <b>2025</b>		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro <b>04/06/2025</b>				
Codice Perito			Codice liquidatore			Numero Polizza			Il Danneggiato può recuperare l'IVA					
Data incarico <b>04/06/2025</b>		Data primo rilievo <b>30/06/2025</b>		Località <b>PIEDIMONTE SAN</b>		C/O		Riparazioni		Foto		Privilegio a favore di	Scade il	
Da Certificato di proprietà <b>Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)</b>												Già Targa		
Locatario / Comproprietario												Revisione del		
Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>LAMBORGHINI URUS 4.0 V8</b>						Targa <b>GK683RJ</b>		Telaio <b>ZPBEA1ZL6NLA19950</b>			1° Immatricolazione <b>10/06/2022</b>			
Stato d'uso <b>NON CONOSCIUTO</b>		Km <b>27231</b>	Pneumatici % <b>60</b>	Colore <b>Nero</b>		Tipo Smalto <b>EFFSPEC/DOPPIO</b>			Coerenza del danno		Tipo perizia <b>NON DEFINITIVA</b>			
Allestimenti / Dotazioni														
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li <b>0</b>	Tara q.li <b>0</b>	Passo m.	Posti nr. <b>0</b>	Assi nr. <b>0</b>							
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie								
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo							
1	Codice Ricambio	Pneum. ant.ri	S	S	S									
1	4ML807568	Rivestimento diffusore post. paraurti post.	S	S	S									
1	4M8877401	Guarnizione perimetrale est. tetto apribile	S	S	S									
1	4ML8071103FZ	Rivestimento inf. paraurti ant.	S	S	S									
1	4ML807639BY9B	Griglia inf. paraurti ant.	S	S	S									
1	4ML837475BT94	Raschiavetro est. porta ant.	SX	S	S									
1	4ML845099F0P0	Parabrezza	S	S	S									
1	Codice Ricambio	Kit sigillante	S	S	S									
1	Codice Ricambio	Parafango ant.	DX	L	L									
1	Codice Ricambio	Paraurti post. parte sup.	L		L									
1	Codice Ricambio	Paraurti ant.	L		L									
1	Codice Ricambio	Cofano	L		L									
1	Codice Ricambio	Calotta retrov. est.	DX	L										
1	Codice Ricambio	Ripristino n.4 cerchi ruota in lega												
1	Codice Ricambio	Pulizia interni in pelle												
1	Codice Ricambio	Proiettori ant. (lievi danni da pietrisco)_PRM												
1	Codice Ricambio	Guarnizione perimetrale oss. vano porta ant._PRM	DX											

Valore a Nuovo	<b>Osservazioni</b> CAMBIO OLIO E ISP. VHL SCADUTI. PNEUM. PIRELLI 285/35/23 - 325/30/23 (PER RAGIONI DI SICUREZZA GLI PNEUM. ANT.RI SONO STATI CONSIDERATI IN SOST.). KIT. PNEUM. ASSENTE, VERIFICARE DOT. DI SERIE.
----------------	--