

<b>MACADAM ITALY S.R.L.</b>				Perizia Nr.		Relazione di perizia per <b>Alphabet Italia</b>			Ramo Sinistro <b>Perizia</b>								
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte		Impresa Controparte								
Tel. - Fax		Piva: 12729790969		Esercizio <b>2025</b>		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro <b>11/04/2025</b>							
Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA											
Data incarico <b>11/04/2025</b>		Data primo rilievo <b>16/04/2025</b>		Località <b>ROMA</b>		C/O <b>RIP</b>		Riparazioni <b>DA INIZIARE</b>		Foto							
Privilegio a favore di		Scade il		Da Certificato di proprietà <b>Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)</b>													
Località / Comproprietario		Revisione del		Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>VOLVO XC90 B5 D AWD</b>													
Tarqa <b>GD292BF</b>		Telaio <b>YV1LFK2VCM1706381</b>		1° Immatricolazione <b>19/11/2020</b>		Stato d'uso <b>NON CONOSCIUTO</b>		Km <b>93464</b>		Pneumatici % <b>65</b>							
Colore <b>GRIGIO</b>		Tipo Smalto <b>METALLIZZATO/DOPPIO</b>		Coerenza del danno		Tipo perizia <b>NON DEFINITIVA</b>		Allestimenti / Dotazioni									
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li <b>0</b>		Tara q.li <b>0</b>		Passo m.		Posti nr. <b>0</b>		Assi nr. <b>0</b>					
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie											
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE		ME		D.M. S.C.		Costo dei Ricambi (IVA esclusa)	
						Dif		Tempo		Dif		Tempo		Tempo			
1 31663048		Spoiler paraurti post. P/scarico doppio				S		S		S							
1 31690660		Modanatura lat. paraurti post.				SX		S		S							
1 32228830		Fanale post. JA01				SX		S		S							
1 39843060		Modanatura porta post. TR03/TR05/TR06/TR07 cromo				DX		S		S							
1 39791446		Modanatura sottoporta TJ01/TJ02/TJ04 primer				DX		S		S							
1 31463343		Modanatura arco passaruota ant. UF01 primer				DX		S		S							
1 39793792		Spoiler paraurti ant.				S		S		S							
1 31655780		Proiettore JB0A				DX		S		S							
1 31448433		Modanatura arco passaruota ant. UF01 primer				SX		S		S							
1 31385673		Base retrovisore est. C101 / LD01 / LD02 / 8D06				SX		S		S							
1 31385685		Fanalino lat. retrovisore est.				SX		S		S							
1 31688506		Calotta retrovisore est. P/R-Design argento opaco				SX		S		S							
1 39843047		Modanatura porta post. TR03/TR05/TR06/TR07 cromo				SX		S		S							
1 39791382		Modanatura sottoporta TJ01/TJ02/TJ04 primer				SX		S		S							
1 31448439		Modanatura arco passaruota post. UF01				SX		S		S							
1 Codice Ricambio		n. 4 cerchi in lega rettifica				S		S		S							
1 Codice Ricambio		Rip. rivestimento volante				S		S		S							
1 31698842		Porta ant. P/kit guida autonoma				SX		M		L		M					
1 32321823		Porta post. P/kit guida autonoma				SX		M		L		M					
1 40003365		Paraurti post. p/inf. TQ01 argento				L		L		L							
1 40000027		Paraurti post. p/sup. P/R-Design grigio				L		L		L							
1 39849975		Modanatura arco passaruota post. UF03 primer				DX		L		L		L					
1 32321825		Porta post. P/kit guida autonoma				DX		L		L		L					
1 31698843		Porta ant. P/kit guida autonoma				DX		L		L		L					
1 40000175		Paraurti ant. P/lavafari grigio				L		L		L							
1 31416429		Tetto P/mancor.tetto alluminio/argen				L		L		L							
1 Codice Ricambio		Fendinebbia ant. PRM															

Valore a Nuovo	Osservazioni
	PNEUM. M+S PIRELLI 275/40 R20 (ANT. 5,4MM - POST. 5,5MM).