

MACADAM ITALY S.R.L.				Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia			Ramo Sinistro Perizia								
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte		Impresa Controparte								
Tel. - Fax		Piva: 12729790969		Esercizio 2025		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro 13/05/2025							
Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA											
Data incarico 13/05/2025		Data primo rilievo 16/05/2025		Località ROMA		C/O RIP		Riparazioni DA INIZIARE		Foto Privilegio a favore di							
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)										Già Tarqa							
Locatario / Comproprietario										Revisione del							
Veicolo (Marca - Modello - Versione) TOYOTA C-HR (2016-2023) C-HR 2.0 Hybrid E-CVT Style						Tarqa GW484ER		Telaio NMTK53BX60R071348		1° Immatricolazione 30/11/2021							
Stato d'uso NON CONOSCIUTO		Km 79965		Pneumatici % 50		Colore GRIGIO		Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO		Coerenza del danno NON DEFINITIVA							
Allestimenti / Dotazioni																	
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li 0				Tara q.li 0		Passo m.		Posti nr. 0					
Assi nr. 0		Valore Relitto		Valore per Differenza				Spese Accessorie									
Valore Commerciale (C)																	
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE		ME		D.M. S.C.		Costo dei Ricambi (IVA esclusa)	
						Dif		Tempo		Dif		Tempo		Dif		Tempo	
1 52453F4130		Paraurti post. p/inf. P/GR Sport				S		S		S							
1 75852F4010		Modanatura sottoporta				SX		S		S							
1 75732F4010		Modanatura porta ant.				SX		S		S							
1 75742F4010		Modanatura porta post.				SX		S		S							
1 75606F4010		Modanatura arco passaruota post.				SX		S		S							
1 Codice Ricambio		n. 4 cerchi in lega rettifica				S		S		S							
1 71072F4250C1		Fodera cuscino sedile ant. P/Active/Business nero				SX		S		S							
1 67630F4060E0		Pannello int. porta post. E nero				DX		S		S							
1 60118F4010		Modanatura parafango ant.				SX		S		S							
1 52119F4910		Paraurti ant. K,p/assist.parch.				M		M		M							
1 52159F4911		Paraurti post. P/assist.parch.				L		L		L							
1 67005F4010		Portello post. P/audio-radio less				L				L							
1 61601F4010		Parafango post.				DX		L		L							
1 67003F4010		Porta post.				DX		L		L							
1 67001F4010		Porta ant.				DX		L		L							
1 53801F4010		Parafango ant.				DX		L		L							
1 67004F4010		Porta post.				SX		L		L							
1 52112F4900		Spoiler paraurti ant.				L		L		L							
1 Codice Ricambio		porta ant. lucidatura				SX		L									
1 Codice Ricambio		Igienizzazione tessuto															
1 Codice Ricambio		Modanatura paraurti post. PRM															
1 Codice Ricambio		Sensori parcheggio post. PRM															
1 Codice Ricambio		Parafango ant. PRM				SX											

Valore a Nuovo	Osservazioni
	<p>PNEUM. ESTIVI 225/50 R18: ANT. GOODYEAR (6,1MM) - POST. MICHELIN (2,6MM). FUNZIONAMENTO ANOMALO SENSORI POST.RI. CDC E SECONDA CHIAVE RITIRATI IN SEDE DI PRIMA PERIZIA. VHL SPORCO.</p>