

<b>MACADAM ITALY S.R.L.</b>				Perizia Nr.		Relazione di perizia per <b>Alphabet Italia</b>				Ramo Sinistro <b>Perizia</b>									
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte									
Tel. - Fax		Piva: 12729790969		Esercizio <b>2025</b>		Sinistro numero		Codice / Agenzia			Data sinistro <b>09/06/2025</b>								
Codice Perito			Codice liquidatore			Numero Polizza			Il Danneggiato può recuperare l'IVA										
Data incarico <b>09/06/2025</b>		Data primo rilievo <b>19/06/2025</b>		Località <b>ANCONA</b>		C/O		Riparazioni		Foto		Privilegio a favore di	Scade il						
Da Certificato di proprietà <b>Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)</b>											Già Tarqa								
Locatario / Comproprietario											Revisione del								
Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 HSE</b>						Targa <b>GW143JZ</b>		Telaio <b>SALWA2KF0GA642591</b>			1° Immatricolazione <b>27/01/2016</b>								
Stato d'uso <b>NON CONOSCIUTO</b>		Km <b>41126</b>	Pneumatici % <b>60</b>	Colore <b>nero</b>		Tipo Smalto <b>METALLIZZATO/DOPPIO</b>			Coerenza del danno		Tipo perizia <b>NON DEFINITIVA</b>								
Allestimenti / Dotazioni									Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie				
Voci di Danno / Operazioni di ripristino											SR	LA	VE	ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)			
1	LR057860	Parabrezza Climatizzato							S	S	S								
1	Codice Ricambio	Riparazione disco ruota in lega post.				SX	S	S	S										
1	Codice Ricambio	Riparazione disco ruota in lega post.				DX	S	S	S										
1	Codice Ricambio	Riparazione disco ruota in lega ant.				DX	S	S	S										
1	Codice Ricambio	Tappeto vano di carico				S	S	S											
1	Codice Ricambio	Seconda chiave				S	S	S											
1	LR045027	Paraurti ant. primer				M	M	M											
1	LR077649	Cofano ant.				M	L	M											
1	LR044228	Porta post.				DX	L	L	L										
1	LR044226	Porta ant.				DX	L	L	L										
1	LR077214	Modanatura porta post.				SX	L	L	L										
1	LR035091	Calotta retrovisore est. primer				DX	L	L	L										

Valore a Nuovo	<b>Osservazioni</b> PNEUM. M+S PIRELLI 275/45 R21 (ANT. E POST. 6MM). TELAIO RIPUNZONATO (GIA TARGA FC900LK). REVISIONE SCADUTA. VHL SPORCO.
----------------	--