

MACADAM ITALY S.R.L.			Perizia Nr.	Relazione di perizia per Alphabet Italia			Ramo Sinistro Perizia			
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)			Assicurato		Controparte			Impresa Controparte		
Tel. - Fax			Esercizio 2025	Sinistro numero		Codice / Agenzia			Data sinistro 26/06/2025	
Piva: 12729790969			Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA	

Data incarico 26/06/2025	Data primo rilievo 26/06/2025	Località SAN GIULIANO	C/O RIP	Riparazioni DA INIZIARE	Foto	Privilegio a favore di	Scade il
------------------------------------	---	---------------------------------	-------------------	-----------------------------------	------	------------------------	----------

Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)							Già Targa
--	--	--	--	--	--	--	-----------

Locatario / Comproprietario							Revisione del
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Veicolo (Marca - Modello - Versione) LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.0 TD4				Targa GA443GT	Telaio SALCA2BN1LH855514	1° Immatricolazione 24/01/2020
---	--	--	--	-------------------------	------------------------------------	--

Stato d'uso NON CONOSCIUTO	Km 71645	Pneumatici % 40	Colore GRIGIO	Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO	Coerenza del danno	Tipo perizia NON DEFINITIVA
--------------------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------	---	--------------------	---------------------------------------

Allestimenti / Dotazioni							
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.	Posti nr. 0	Assi nr. 0	
Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza		Spese Accessorie			

Voci di Danno / Operazioni di ripristino				SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi + (IVA esclusa)
				Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		
1	Codice Ricambio	Ripristino cerchio ant	SX	S		S		S				
1	LR133275	Rivestimento inf. paraurti ant. P/Sport primer		S		S		S				
1	LR127211	Modanatura porta post.	DX	S		S		S				
1	LR137937	Paraurti post. P/Sport primer		S		S		S				
1	LR106898	Ripiano cappelliera		S		S		S				
1	LR061064	Tetto		G		G		G				
1	LR133101	Cofano ant.		M		M		M				
1	LR060972	Ossatura vani porte con parafango post.	SX	M		M		M				
1	LR060971	Ossatura vani porte con parafango post.	DX	M		M		M				
1	LR127515	Paraurti ant. P/disco freno 17" primer		M		M		M				
1	LR048354	Calotta retrovisore est.	SX	L		L		L				
1	LR048353	Calotta retrovisore est.	DX	L		L		L				
1	LR061282	Porta ant.	DX	L		L		L				
1	LR061284	Porta post.	DX	L		L		L				
1	LR129384	Paraurti post. lat.	SX	L		L		L				
1	LR129383	Paraurti post. lat.	DX	L		L		L				

Valore a Nuovo	Osservazioni PNEUM. SAILUN ESTIVI 235/65 R17 (ANT. E POST. 5MM). SPIA MOTORE ATTIVA. VHL GRANDINATO.
----------------	--