

MACADAM ITALY S.R.L. Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI) Tel. - Fax Piva: 12729790969				Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia				Ramo Sinistro Perizia									
				Assicurato				Controparte				Impresa Controparte							
				Esercizio 2025		Sinistro numero				Codice / Agenzia				Data sinistro 17/06/2025					
				Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza				Il Danneggiato può recuperare l'IVA							
Data incarico 17/06/2025		Data primo rilievo 24/06/2025		Località MILANO		C/O RIP		Riparazioni DA INIZIARE		Foto		Privilegio a favore di		Scade il					
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)														Già Targa					
Locatario / Comproprietario														Revisione del					
Veicolo (Marca - Modello - Versione) VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI EVO ACT								Targa GL725XC		Telaio WWWZZZCDXPW129242				1° Immatricolazione 28/10/2022					
Stato d'uso NON CONOSCIUTO		Km 19392		Pneumatici % 50		Colore NERO		Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO				Coerenza del danno		Tipo perizia NON DEFINITIVA					
Allestimenti / Dotazioni																			
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li 0		Tara q.li 0								Passo m.		Posti nr. 0		Assi nr. 0	
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie													
Voci di Danno / Operazioni di ripristino								SR		LA		VE		ME		D.M. S.C.		Costo dei Ricambi + (IVA esclusa)	
								Dif		Tempo		Dif		Tempo		Dif		Tempo	
1		Codice Ricambio		Ripristino cerchio ant				SX		S		S		S					
1		Codice Ricambio		Ripristino cerchio ant				DX		S		S		S					
1		Codice Ricambio		Ripristino cerchio post				SX		S		S		S					
1		5H0807217AFGRU		Paraurti ant. P/Life primer				M		M		M							
1		5H6807417SGRU		Paraurti post. P/R-Line primer				M		M		M							

Valore a Nuovo	Osservazioni PNEUM. GOODYEAR ESTIVI 225/45 R17 (ANT. E POST. 4MM). VHL SPORCO.
----------------	--