



MERCEDES GLC: GS663EC

N. Telaio:	W1NKJ0KB2RF076990	Versione:	
Data di immatricolazione:		Potenza fiscale:	
Chilometraggio perizia:	49581	Potenza KW:	
Tipo di carrozzeria:	SUV	Colore Carrozzeria	Nero
Cambio:	Automatico	Tipo di vernice	metallico
Trasmissione:	4 ruote motrici		
Carburante:	Ibrido Diesel		
Motore funzionante	si		
Batteria funzionante	si		
Numero di porte	5		
Numero di posti	5		
Numero di poggiateste rimuovibili	5		
Categoria	Berlina		
Necessaria manutenzione	No		

Opzioni

Numero di chiavi totali	1	Tetto apribile elettrico	
Alloggiamento mappe gps	HD	Tetto panoramico	
Tipo di illuminazione	LED per illuminazione frontale	Sensori di parcheggio Anteriori	
Tipo di Navigazione	Colore del grande schermo GPS	Sensori di parcheggio Post	
Selleria	Fodera in pelle e alcantara	Tipo di barra di traino	Barra di traino rimovibile
		Tipo di copribagagli	Copertura vano bagagli presente

Pneumatici

///			
Pneumatici estivi:	A S	A D	
	P S	P D	
Tipo di pneumatici	Estate		
Marca pneumatici anteriore	Continental		
Marca pneumatici posteriore	Continental		
Battistrada pneumatico anteriore sinistro	3.0		
Battistrada pneumatico anteriore destro	3.0		
Battistrada pneumatico posteriore sinistro	4.0		
Battistrada pneumatico posteriore destro	4.0		

Materiale di soccorso

Numero di cavetti di ricarica (normale)	0
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	0
Tipo di attrezzatura d'emergenza	Kit riparazione presente

Chiave d'accensione, Mancanza, Sostituire



Pneumatico ant. Sx, Logoro \ usurato, Sostituire



Cerchio in lega ant. sx lucido, Graffiature, 4 - Medio Min



Porta ant. Sx, Ammaccatura e graffio, 1 - Lieve Min



Modanatura arco passaruota ant. Sx, Graffiature, 2 - Lieve



Paraurti ant., Ammaccatura e graffio, 3 - Lieve Max



Modanatura dx paraurti ant.(quando separate), Graffiature, 2 - Lieve



Modanatura sx paraurti ant.(quando separate), Graffiature, 2 - Lieve




Parabrezza, Rotto, Sostituire



Porta post. Dx, Ammaccatura e graffio, 1 - Lieve Min



Modanatura sottoporta Dx, Rotto, Sostituire



Pneumatico ant. Dx, Logoro \ usurato, Sostituire



Cerchio in lega ant. dx lucido, Graffiature, 2 - Lieve



Modanatura arco passaruota ant. Dx, Ammaccatura e graffio, 1 - Lieve Min



Fanale post. parte est. Dx, Rotto, Sostituire



Fanale portellone post. Dx, Rotto, Sostituire



Paraurti post., Ammaccatura e graffio, 3 - Lieve Max



Modanatura paraurti Post., Rotto, Sostituire



Cavetto di ricarica (normale), Mancanza, Sostituire



Cavetto di ricarica (veloce), Mancanza, Sostituire

