

<b>MACADAM ITALY S.R.L.</b>			Perizia Nr.	Relazione di perizia per <b>Alphabet Italia</b>			Ramo Sinistro <b>Perizia</b>		
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)			Assicurato		Controparte			Impresa Controparte	
Tel. - Fax		Esercizio <b>2025</b>		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro <b>15/04/2025</b>	
Piva: 12729790969			Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA


Data incarico <b>15/04/2025</b>	Data primo rilievo <b>28/04/2025</b>	Località <b>VERONA</b>	C/O <b>RIP</b>	Riparazioni <b>DA INIZIARE</b>	Foto	Privilegio a favore di	Scade il
------------------------------------	---	---------------------------	-------------------	-----------------------------------	------	------------------------	----------

Da Certificato di proprietà <b>Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)</b>							Già Tarqa
--	--	--	--	--	--	--	-----------

Locatario / Comproprietario							Revisione del
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0</b>				Targa <b>GG847AW</b>	Telaio <b>SALWA2BWXNA799459</b>	1° Immatricolazione <b>22/06/2021</b>
---	--	--	--	-------------------------	------------------------------------	--

Stato d'uso <b>NON CONOSCIUTO</b>	Km <b>135982</b>	Pneumatici % <b>50</b>	Colore <b>NERO</b>	Tipo Smalto <b>METALLIZZATO/DOPPIO</b>	Coerenza del danno <b>SI</b>	Tipo perizia <b>NON DEFINITIVA</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------

Allestimenti / Dotazioni							
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li <b>0</b>	Tara q.li <b>0</b>	Passo m.	Posti nr. <b>0</b>	Assi nr. <b>0</b>	
Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza		Spese Accessorie			

Voci di Danno / Operazioni di ripristino				SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
				Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		
1	Codice Ricambio	Pneumatico post	SX	S		S		S				
4	Codice Ricambio	Riparazione dischi ruota in lega		S		S		S				
1	Codice Ricambio	Paraurti post parte inf.		G				G				
1	Codice Ricambio	Paraurti ant.		G				G				
1	Codice Ricambio	Parafango post	SX	L		L		L				
1	Codice Ricambio	Portello posteriore		L		L		M				
1	Codice Ricambio	Parafango post	SX	L				L				
1	Codice Ricambio	Porta post	SX	L				G				
1	Codice Ricambio	Porta ant	SX	L				G				
1	Codice Ricambio	Modanatura inf. porta ant	DX	L				L				
1	Codice Ricambio	paraurti post. lat.	DX	L				L				
1	Codice Ricambio	Calotta retrovisore est	SX					L				
1	Codice Ricambio	Spoiler paraurti ant						G				
1	Codice Ricambio	Modanatura inf. porta ant	SX					L				
1	Codice Ricambio	Modanatura inf. porta post. PRM	DX									

Valore a Nuovo	<b>Osservazioni</b> <b>PNEUM. M+S PIRELLI 275/45 R21 (ANT. E POST. 4MM).</b>
----------------	---