| MACADAM ITALY S.R.L. | | | | | Perizia Nr. Relaz | | zione di | perizia per | | Ramo | Ramo Sinistro | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|-------|-----------|-----------------------------|------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | nabet Italia | | | | | | Perizia | | | |
| | | | | | Assicurato | | | | Controparte | | | | | Impresa Controparte | | | | |
| Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Esercizio Sinistro numero | | | | Codice / Agent | | | | ia | | | | Data sinistro | |
| Tel Fax | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | 01/09/2025 | | |
| Piva: 12729790969 | | | | | Codice Perito Codice | | | ce liquidatore Numero I | | | mero Po | lizza | | II Dannego | Il Danneggiato può recuperare l'IVA | | | |
| Data incarico 01/09/2025 | Data prim 04/09/2 | | Località Pero | | C/O RIP | | | Riparazioni DA INIZIARE | | F | | Foto | Privilegio a fa | /ore di | | Scade il | | |
| Da Certificato di proprie Alphabet Italia - | | | | | | | Già Targa | | | | | | | | | | | |
| ocatario / Comproprietario | | | | | | | | | | | | | | Revisione del | | | | |
| Veicolo (Marca - Modello - Versione) FIAT PANDA 0.9 TwinAir Turbo 85cv | | | | | | | | | | | | Telaio ZFAB | ZFABF6C83N3H48463 | | | | 1° Immatricolazione 24/08/2022 | |
| Stato d'uso NON CONOSCIUTO | | ^{Km} 39807 | Pneumatici % Colo 65 Biai | | | | | po Smalto ASTELLO/DOPPIO | | | | | | | perizia N DEFINITIVA | | | |
| Allestimenti / Dotazioni | | | الم | Ļ | [| A3 B1 | B3 | [ය] | | | | | | | | | | |
| Codice Omologazione | | | Per veicoli commerciali Portata q.li | | Tara q.li Passo m. | | | Posti nr. 0 | | Assi nr. | | 6 | } | AI D F | | | | |
| Valore Commerciale (C) Valore Relit | | | to | | Valore per Differenza | | | Spes | Spese Accessorie | | | 1 | | | A2 B2 B4 C2 | | | |
| Voci di Danno / Operazioni di ripristino | | | | | | | | | SR | | LA | | VE | ME | D.M. | Cos | to dei Ricambi | |
| - Voci di Danno / Operazioni di ripristino | | | | | | | Dif | Tempo | Dif | Temp | 0 D | f Tempo | Tempo | S.C. | * | (IVA esclusa) | | |
| 1 735626610 Ripiano cappelliera | | | | | | | | S | | S | | S | | | | | | |
| 1 Codice Ricambio Mancanza sec. chiave | | | | | | | | | | S | | S | | | | | | |
| 1 96525561 Paraurti post. primer | | | | | | | | | | L | | L | | | | | | |
| 1 51858991 Porta post. C/fasce paracolpi DX | | | | | | | | L | | L | | L | | | | | | |
| 1 Codice Ricambio | 1 Codice Ricambio Rivestimento seduta post _PRM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Valore a Nuovo

Osservazioni

PNEUM. ESTIVI HANKOOK/CONTINENTAL 175/65R15 (6MM - 5MM).