

MACADAM ITALY S.R.L. Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI) Tel. - Fax Piva: 12729790969				Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia				Ramo Sinistro Perizia						
				Assicurato			Controparte				Impresa Controparte					
				Esercizio 2025	Sinistro numero			Codice / Agenzia				Data sinistro 21/05/2025				
				Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza			Il Danneggiato può recuperare l'IVA					
Data incarico 21/05/2025		Data primo rilievo 23/05/2025		Località ROMA		C/O RIP	Riparazioni DA INIZIARE		Foto		Privilegio a favore di		Scade il			
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)													Già Tarqa			
Locatario / Comproprietario													Revisione del			
Veicolo (Marca - Modello - Versione) VOLKSWAGEN T-ROC 1.6 TDI SCR							Tarqa GC771GH		Telaio WVGZZA1ZLV160538				1° Immatricolazione 31/07/2020			
Stato d'uso NON CONOSCIUTO		Km 134991	Pneumatici % 65	Colore BIANCO		Tipo Smalto PASTELLO/DOPPIO			Coerenza del danno		Tipo perizia NON DEFINITIVA					
Allestimenti / Dotazioni																
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.	Posti nr. 0	Assi nr. 0									
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie										
Voci di Danno / Operazioni di ripristino							SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)	
							Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo			
1	2GA807434Q9B9	Paraurti post. p/inf. nero					S		S		S					
1	2GA945093	Fanale post. parte int. Led SX					S		S		S					
1	2GA854820E9B9	Modanatura arco passaruota post. nero satinato DX					S		S		S					
1	2GA807531A2UC	Copertura inf. paraurti ant. argento katana					S		S		S					
1	Codice Ricambio	cerchio in lega post. rettifica DX					S		S		S					
1	Codice Ricambio	cerchio in lega ant. rettifica SX					S		S		S					
1	Codice Ricambio	cerchio in lega ant. rettifica DX					S		S		S					
1	5H0601171FOD	Coprimozzo ruota post. nero/cromo SX					S		S		S					
1	5H0601171FOD	Coprimozzo ruota post. nero/cromo DX					S		S		S					
1	2GA845011SNVB	Parabrezza					S		S		S					
1	D169300M2	Kit incollaggio cristalli 300ML					S		S		S					
1	2GA833052AG	Porta post. C/cerniere lato porta DX					M		M		M					
1	2GA807217JGRU	Paraurti ant. parte sup. primer					M		M		M					
1	2GA821021	Parafango ant. SX					M		M		M					
1	2GA831051AH	Porta ant. C/cerniere lato porta SX					M				M					
1	2GA807421DGRU	Paraurti post. p/sup. primer					L		L		L					
1	2GA857538GRU	Calotta retrovisore est. primer DX					L		L		L					
1	2GA823031A	Cofano ant.					L				L					
1	2GA833051AG	Porta post. C/cerniere lato porta SX					L				L					
1	2GA817101	Tetto P/mancorrenti					L		L		L					
1	Codice Ricambio	Volante PRM														
1	Codice Ricambio	Modanatura arco passaruota ant. PRM SX														
1	Codice Ricambio	Parafango post. PRM SX														

Valore a Nuovo	Osservazioni
	PNEUM. GOODYEAR ESTIVI 215/55 R17 (ANT. 7,5MM. - POST. 5,6MM). MANUTENZIONE IN SCADENZA. VHL BAGNATO.