

MACADAM ITALY S.R.L.				Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia				Ramo Sinistro Perizia					
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte					
Tel. - Fax				Esercizio 2025		Sinistro numero		Codice / Agenzia			Data sinistro 20/06/2025				
Piva: 12729790969				Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA					
Data incarico 20/06/2025		Data primo rilievo 30/06/2025		Località SAN GIULIANO		C/O RIP		Riparazioni DA INIZIARE		Foto		Privilegio a favore di	Scade il		
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)											Già Tarqa				
Locatario / Comproprietario											Revisione del				
Veicolo (Marca - Modello - Versione) MERCEDES-BENZ CLASSE B B 200						Targa GD995TF		Telaio W1K2470871J203260			1° Immatricolazione 02/12/2020				
Stato d'uso NON CONOSCIUTO		Km 94193	Pneumatici % 80	Colore GRIGIO		Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO			Coerenza del danno		Tipo perizia NON DEFINITIVA				
Allestimenti / Dotazioni															
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.				Posti nr. 0	Assi nr. 0	Valore Commerciale (C)		Valore Relitto	Valore per Differenza	
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)	
1	A2476702300	Parabrezza P/distr.plus/videocam./head-up				S		S		S					
1	Codice Ricambio	Kit incollaggio				S		S		S					
1	Codice Ricambio	Ripristino cerchio post				SX		S		S					
1	A24788072059999	Paraurti ant. P/assist.parch. primer				L		L		L					
1	A24788044009999	Paraurti post. P/assist.parch. primer				L		L		L					
1	Codice Ricambio	Cerchio in lega post. PRM				DX									
1	Codice Ricambio	Porta post. PRM				SX									

Valore a Nuovo	Osservazioni PNEUM. DUNLOP ESTIVI 225/45 R18 (ANT. E POST. 7MM). MANUTENZIONE SCADUTA.
----------------	---