

<b>MACADAM ITALY S.R.L.</b>			Perizia Nr.	Relazione di perizia per <b>Alphabet Italia</b>			Ramo Sinistro <b>Perizia</b>		
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)			Assicurato		Controparte			Impresa Controparte	
Tel. - Fax Piva: 12729790969			Esercizio <b>2025</b>	Sinistro numero		Codice / Agenzia			Data sinistro <b>28/08/2025</b>
			Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA

Data incarico <b>28/08/2025</b>	Data primo rilievo <b>11/09/2025</b>	Località <b>MONZA</b>	C/O <b>RIP</b>	Riparazioni <b>DA INIZIARE</b>	Foto	Privilegio a favore di	Scade il
------------------------------------	---	--------------------------	-------------------	-----------------------------------	------	------------------------	----------

Da Certificato di proprietà <b>Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)</b>							Già Targa
--	--	--	--	--	--	--	-----------

Locatario / Comproprietario							Revisione del
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>VOLVO XC40 D3</b>				Targa <b>GB900WW</b>	Telaio <b>YV1XZ72VDM2402485</b>	1° Immatricolazione <b>21/07/2020</b>
--	--	--	--	-------------------------	------------------------------------	--

Stato d'uso <b>NON CONOSCIUTO</b>	Km <b>145094</b>	Pneumatici % <b>60</b>	Colore <b>GRIGIO</b>	Tipo Smalto <b>METALLIZZATO/DOPPIO</b>	Coerenza del danno <b>SI</b>	Tipo perizia <b>NON DEFINITIVA</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------

Allestimenti / Dotazioni							
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li <b>0</b>	Tara q.li <b>0</b>	Passo m.	Posti nr. <b>0</b>	Assi nr. <b>0</b>	
Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza		Spese Accessorie			

Voci di Danno / Operazioni di ripristino				SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi + (IVA esclusa)
				Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		
1	31663160	Paraurti post. centr. P/sens.parch.ant/post.			S		S		S			
1	31448329	Modanatura arco passaruota post.			DX		S		S			
1	31448319	Modanatura porta post.			DX		S		S			
1	Codice Ricambio	Rettifica n.2 cerchi in lega			DX		S		S			
1	31498602	Fanalino lat. retrovisore est.			DX		S		S			
1	31448325	Modanatura arco passaruota ant.			DX		S		S			
1	32133740	Porta post. C/cerniere			DX		M		M			
1	39790490	Paraurti ant. P/lavafari primer					L		L			
1	32297896	Cofano ant.					L		L			
1	31479738	Porta ant. C/cerniere			SX		L		L			
1	39849157	Maniglia porta ant. C/illuminazione p/keyless primer			SX		L		L			
1	32310036	Parafango post.			SX		L		L			
1	32310037	Parafango post.			DX		L		L			
1	31690700	Portello post.					L		L			
1	31479739	Porta ant. C/cerniere			DX		L		L			
1	31675575	Tetto P/TP01					L		L			
1	31651218	Parafango ant.			DX		L		L			
1	39847300	Calotta retrovisore est. luminous sand metall.			DX		L		L			
1	Codice Ricambio	Porta post. PRM			SX							
1	Codice Ricambio	Spoiler paraurti post. PRM										

Valore a Nuovo	<b>Osservazioni</b> PNEUM. ESTIVI PIRELLI 235/55 R18 (ANT. E POST. 5MM). VHL BAGNATO.
----------------	---