

MACADAM ITALY S.R.L.				Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia				Ramo Sinistro Perizia			
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato		Controparte				Impresa Controparte			
Tel. - Fax		Piva: 12729790969		Esercizio 2025		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro 16/06/2025			
Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA							
Data incarico 16/06/2025	Data primo rilievo 25/06/2025	Località ROMA		C/O VAR	Riparazioni DA INIZIARE		Foto	Privilegio a favore di		Scade il			
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)										Già Targa			
Locatario / Comproprietario										Revisione del			
Veicolo (Marca - Modello - Versione) VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI EVO ACT					Targa GL068HV		Telaio WVWZZZCDZNW211001			1° Immatricolazione 06/09/2022			
Stato d'uso NON CONOSCIUTO		Km 46603	Pneumatici % 55	Colore GRIGIO		Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO		Coerenza del danno		Tipo perizia NON DEFINITIVA			
Allestimenti / Dotazioni													
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.	Posti nr. 0						Assi nr. 0	
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie							
Voci di Danno / Operazioni di ripristino					SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi + (IVA esclusa)
					Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		
1	5H0945096C	Fanale post. parte est. Led			DX	S	S	S					
1	Codice Ricambio	Disco ruota in lega ant. - R			SX	S	S	S					
1	5H0807217AFGRU	Paraurti ant. P/Life primer				L	L	L					
1	5H6807417PGRU	Paraurti post. P/Style/life primer				L	L	L					
1	5H6817111	Tetto				L	L	L					
1	5H4833056E	Porta post.			DX	L	L	L					
1	5H4809844	Parafango post.			DX	L	L	L					
1	5H0857538GRU	Calotta retrovisore est. primer			DX	L	L	L					
1	Codice Ricambio	Cofano ant. - PRM											

Valore a Nuovo	Osservazioni PNEUM. ESTIVI NEXEN 225/45 R17 (ANT. 4MM - POST. 5MM).
----------------	--