

MACADAM ITALY S.R.L.				Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia				Ramo Sinistro Perizia				
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte				
Tel. - Fax		Piva: 12729790969		Esercizio 2025		Sinistro numero		Codice / Agenzia			Data sinistro 25/08/2025			
Codice Perito			Codice liquidatore			Numero Polizza			Il Danneggiato può recuperare l'IVA					
Data incarico 25/08/2025		Data primo rilievo 02/09/2025		Località NOVARA		C/O		Riparazioni		Foto		Privilegio a favore di	Scade il	
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)												Già Targa		
Locatario / Comproprietario												Revisione del		
Veicolo (Marca - Modello - Versione) MERCEDES BENZ CLASSE A MERCEDES-AMG A 35 4M						Targa GV356ZF		Telaio W1K3F5BB6PN310874			1° Immatricolazione 26/06/2024			
Stato d'uso NON CONOSCIUTO		Km 28595	Pneumatici % 65	Colore NERO		Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO			Coerenza del danno		Tipo perizia NON DEFINITIVA			
Allestimenti / Dotazioni														
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.									Posti nr. 0
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie								
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi + (IVA esclusa)
						Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		
1	Codice Ricambio	Rettifica n.2 cerchi in lega post.				S		S		S				
1	Codice Ricambio	Seconda chiave				S		S		S				
1	Codice Ricambio	Ripiano cappelliera				S		S		S				
1	A1776305802	Parafango post.				DX	M		M		M			
1	A17788019069999	Paraurti ant. P/assist.parch. primer				L				L				
1	A1777301600	Porta post.				DX	L		L		L			
1	A17788000029999	Paraurti post. P/assit.parch. primer				L				L				

Valore a Nuovo	Osservazioni PNEUM. ESTIVI PIRELLI 235/55 R19 (ANT. E POST. 5,5MM). VHL BAGNATO.
----------------	---