


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------|--|--|-------------|---|---------------------------------|---|--|----|--|----|--|-----------|--|-----------------------------------|--|
| MACADAM ITALY S.R.L. | | | | Perizia Nr. | | Relazione di perizia per Alphabet Italia | | | Ramo Sinistro Perizia | | | | | | | | | | |
| Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI) | | | | Assicurato | | | Controparte | | | Impresa Controparte | | | | | | | | | |
| Tel. - Fax Piva: 12729790969 | | | | Esercizio 2025 | | Sinistro numero | | Codice / Agenzia | | Data sinistro 22/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | Codice Perito | | Codice liquidatore | | Numero Polizza | | Il Danneggiato può recuperare l'IVA | | | | | | | | | |
| Data incarico 22/05/2025 | | Data primo rilievo 27/06/2025 | | Località TORINO | | C/O RIP | | Riparazioni DA INIZIARE | | Foto Privilegio a favore di | | | | | | | | | |
| Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN) | | | | | | | | | | Già Targa | | | | | | | | | |
| Locatario / Comproprietario | | | | | | | | | | Revisione del | | | | | | | | | |
| Veicolo (Marca - Modello - Versione) VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 2.0 TDI SCR | | | | | | Targa GE768CV | | Telaio WVGZZZ5NZMM055244 | | 1° Immatricolazione 10/02/2021 | | | | | | | | | |
| Stato d'uso NON CONOSCIUTO | | Km 116611 | | Pneumatici % 60 | | Colore blu | | Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO | | Coerenza del danno SI | | | | | | | | | |
| Allestimenti / Dotazioni | | | | | | | | | | Tipo perizia NON DEFINITIVA | | | | | | | | | |
| Codice Omologazione | | Per veicoli commerciali | | Portata q.li 0 | | Tara q.li 0 | | Passo m. | | Posti nr. 0 | | | | | | | | | |
| Valore Commerciale (C) | | Valore Relitto | | Valore per Differenza | | Spese Accessorie | | Assi nr. 0 | |  | | | | | | | | | |
| Voci di Danno / Operazioni di ripristino | | | | | | | | SR | | LA | | VE | | ME | | D.M. S.C. | | Costo dei Ricambi + (IVA esclusa) | |
| 1 5NA807811041 Rivestimento inf. paraurti post. P/R-Line nero | | | | | | | | S | | S | | S | | | | | | | |
| 1 5NA805901B9B9 Paraurti ant. parte inf. P/Elegance nero | | | | | | | | S | | S | | S | | | | | | | |
| 1 5NA853101P041 Modanatura inf. paraurti ant. P/Elegance nero | | | | | | | | S | | S | | S | | | | | | | |
| 1 5NA854732H9B9 Modanatura arco passaruota ant. P/R-line nero satinato DX | | | | | | | | S | | S | | S | | | | | | | |
| 1 5NA807433B9B9 Paraurti post. p/inf. P/Elegance nero | | | | | | | | S | | S | | S | | | | | | | |
| 1 Codice Ricambio Rettifica n.2 cerchi in lega post. | | | | | | | | S | | S | | S | | | | | | | |
| 1 5NA807421GRU Paraurti post. p/sup. primer | | | | | | | | M | | M | | M | | | | | | | |
| 1 5NA807217DMGRU Paraurti ant. parte sup. P/R-Line primer | | | | | | | | M | | M | | M | | | | | | | |
| 1 5NA809843 Parafango post. | | | | | | | | SX | | L | | L | | | | | | | |
| 1 5NA823031L Cofano ant. | | | | | | | | L | | L | | L | | | | | | | |

| | |
|----------------|--|
| Valore a Nuovo | Osservazioni PNEUM. ESTIVI PIRELLI 215/65 R17 (ANT. 6,4MM - POST. 4,7MM). MANUTENZIONE IN SCADENZA. |
|----------------|--|