

MACADAM ITALY S.R.L.				Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia			Ramo Sinistro Perizia				
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte			
Tel. - Fax				Esercizio 2025		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro 08/05/2025			
Piva: 12729790969				Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA			
Data incarico 08/05/2025		Data primo rilievo 16/05/2025		Località TAVAGNACCO		C/O		Riparazioni		Foto Privilegio a favore di			
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)										Già Tarqa			
Locatario / Comproprietario										Revisione del			
Veicolo (Marca - Modello - Versione) CITROËN C5 AIRCROSS BlueHDi						Tarqa GE364CY		Telaio VR7ACYHZSML006516		1° Immatricolazione 17/02/2021			
Stato d'uso NON CONOSCIUTO		Km 158675	Pneumatici % 65	Colore nero		Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO		Coerenza del danno		Tipo perizia NON DEFINITIVA			
Allestimenti / Dotazioni													
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.							Posti nr. 0	Assi nr. 0
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza								Spese Accessorie	
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE			
						Dif		Dif		Dif			
						Tempo		Tempo		Tempo			
						Tempo		Tempo		Tempo			
						D.M. S.C.		D.M. S.C.		D.M. S.C.			
						Costo dei Ricambi (IVA esclusa)		Costo dei Ricambi (IVA esclusa)		Costo dei Ricambi (IVA esclusa)			
1 Codice Ricambio		Rettifica n.4 cerchi in lega				S		S		S			
1 1638953880		Paraurti post. p/inf.				S		S		S			
1 1638953580		Paraurti post. p/sup. P/sens.parch.				M		M		M			
1 9825770480		Cofano ant.				L		L		L			
1 9825774180		Parafango ant.				SX		L		L			
1 9825753380		Porta post.				DX		L		L			
1 Codice Ricambio		Riparazione parabrezza											
1 Codice Ricambio		Guida sedile ant. PRM				SX							

Valore a Nuovo	Osservazioni PNEUM. ESTIVI PIRELLI 225/55 R18 (ANT. 5,4MM - POST. 5,3MM). VHL SPORCO.
----------------	--