

MACADAM ITALY S.R.L.				Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia				Ramo Sinistro Perizia				
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte				
Tel. - Fax		Piva: 12729790969		Esercizio 2025		Sinistro numero		Codice / Agenzia			Data sinistro 12/06/2025			
Codice Perito			Codice liquidatore			Numero Polizza			Il Danneggiato può recuperare l'IVA					
Data incarico 12/06/2025		Data primo rilievo 18/06/2025		Località MONZA		C/O RIP		Riparazioni DA INIZIARE		Foto		Privilegio a favore di	Scade il	
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)											Già Tarqa			
Locatario / Comproprietario											Revisione del			
Veicolo (Marca - Modello - Versione) MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING BRAKE CLA						Tarqa GG287RX		Telaio W1K1186101N244997			1° Immatricolazione 02/09/2021			
Stato d'uso NON CONOSCIUTO		Km 69497	Pneumatici % 60	Colore NERO		Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO			Coerenza del danno		Tipo perizia NON DEFINITIVA			
Allestimenti / Dotazioni														
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.								Posti nr. 0	Assi nr. 0
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza									Spese Accessorie	
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
						Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		
1	Codice Ricambio	Ripristino cerchio ant				DX	S	S	S					
1	A1187306900	Porta post.				DX	M	M	M					
1	A1186307600	Parafango post.				DX	L	L	L					

Valore a Nuovo	Osservazioni PNEUM. M+S MICHELIN 225/45 R18 (ANT. E POST. 5MM).
----------------	---