

MACADAM ITALY S.R.L.				Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia			Ramo Sinistro Perizia				
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI) Tel. - Fax Piva: 12729790969				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte			
Esercizio 2025		Sinistro numero			Codice / Agenzia			Data sinistro 05/05/2025					
Codice Perito		Codice liquidatore			Numero Polizza			Il Danneggiato può recuperare l'IVA					
Data incarico 05/05/2025	Data primo rilievo 08/05/2025	Località TORINO		C/O RIP	Riparazioni DA INIZIARE		Foto	Privilegio a favore di		Scade il			
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)										Già Tarqa			
Locatario / Comproprietario										Revisione del			
Veicolo (Marca - Modello - Versione) TOYOTA COROLLA TS 1.8					Tarqa GJ064AX		Telaio SB1Z93BE20E283886		1° Immatricolazione 15/02/2022				
Stato d'uso NON CONOSCIUTO		Km 185367	Pneumatici % 75	Colore AZZURRO		Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO		Coerenza del danno SI		Tipo perizia NON DEFINITIVA			
Allestimenti / Dotazioni													
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.	Posti nr. 0					Assi nr. 0		
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie							
Voci di Danno / Operazioni di ripristino					SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
1 521590Z949 Paraurti post. Light Grade					S		S		S				
1 5330102380 Cofano ant.					M		M		M				
1 5380202270 Parafango ant. SX					M		M		M				
1 52119F2908 Paraurti ant. P/lavafari					M		M		M				
1 6160102500 Parafango post. P/assist.cambio corsia DX					L		L		L				

Valore a Nuovo	Osservazioni PNEUM. M+S VIKING 205/55 R16 (ANT. E POST. 6,6MM). PRESENTA DANNI RICONDUCEBILI AD EVENTI ATM. COME GRANDINE. VHL SPORCO.
----------------	--