

MACADAM ITALY S.R.L.				Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia				Ramo Sinistro Perizia				
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte				
Tel. - Fax		Piva: 12729790969		Esercizio 2025		Sinistro numero		Codice / Agenzia			Data sinistro 26/08/2025			
Codice Perito			Codice liquidatore			Numero Polizza			Il Danneggiato può recuperare l'IVA					
Data incarico 26/08/2025		Data primo rilievo 02/09/2025		Località conegliano		C/O		Riparazioni		Foto		Privilegio a favore di	Scade il	
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)											Già Targa			
Locatario / Comproprietario											Revisione del			
Veicolo (Marca - Modello - Versione) MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 CDI T43/35						Targa GA646HA		Telaio W1V9071551N079413			1° Immatricolazione 25/02/2020			
Stato d'uso NON CONOSCIUTO		Km 105910	Pneumatici % 40	Colore bianco		Tipo Smalto PASTELLO/DOPPIO			Coerenza del danno		Tipo perizia NON DEFINITIVA			
Allestimenti / Dotazioni														
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.				Posti nr. 0	Assi nr. 0	Valore Commerciale (C)		Valore Relitto	Valore per Differenza
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi + (IVA esclusa)
1	A91088593009K83	Paraurti ant. nero			S		S		S					
1	Codice Ricambio	fanale stop post.			S		S		S					
1	A90640001259705	Coppa ruota ant. argento			SX	S	S	S						
1	A9108810100	Parafango ant.			DX	M	M	M						
1	Codice Ricambio	Parete cassone			DX	M	M	M						
1	A9078806000	Cofano ant.			L		L	L						
1	Codice Ricambio	Vano carico PRM												
1	Codice Ricambio	Cerchi in ferro PRM												

Valore a Nuovo	Osservazioni
	PNEUM. ESTIVI PIRELLI/GEMELLE 195/75 R16 (ANT. E POST. 3MM).