

MACADAM ITALY S.R.L. Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI) Tel. - Fax Piva: 12729790969		Perizia Nr.	Relazione di perizia per Alphabet Italia			Ramo Sinistro Perizia		
		Assicurato		Controparte		Impresa Controparte		
		Esercizio 2025	Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro 27/02/2025	
		Codice Perito		Codice liquidatore	Numero Polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA	

Data incarico 27/02/2025	Data primo rilievo 22/04/2025	Località TORINO	C/O ASS	Riparazioni DA INIZIARE	Foto	Privilegio a favore di	Scade il
------------------------------------	---	---------------------------	-------------------	-----------------------------------	------	------------------------	----------

Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)							Già Tarqa
--	--	--	--	--	--	--	-----------

Locatario / Comproprietario							Revisione del
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Veicolo (Marca - Modello - Versione) VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 BITDI				Targa GC103PJ	Telaio WVWZZZ3CZME000559	1° Immatricolazione 29/09/2020
--	--	--	--	-------------------------	------------------------------------	--

Stato d'uso NON CONOSCIUTO	Km 82474	Pneumatici % 65	Colore BLU	Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO	Coerenza del danno	Tipo perizia NON DEFINITIVA
--------------------------------------	--------------------	---------------------------	----------------------	---	--------------------	---------------------------------------

Allestimenti / Dotazioni							
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.	Posti nr. 0	Assi nr. 0	
Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza		Spese Accessorie			

Voci di Danno / Operazioni di ripristino				SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
				Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		

Voci di Danno / Operazioni di ripristino				SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
				Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		
1	3G0845011CPNVB	Parabrezza P/comfort clima		S		S		S				
1	Codice Ricambio	Rettifica n.4 cerchi in lega		S		S		S				
1	3G0854661E9B9	Griglia lat. paraurti ant. nero	SX	S		S		S				
1	3G0854662E9B9	Griglia lat. paraurti ant. nero	DX	S		S		S				
1	3G0805903HMI1	Spoiler paraurti ant. grigio scuro		S		S		S				
1	3G9853841A2ZZ	Modanatura lat. paraurti post. cromo lucido	SX	S		S		S				
1	3G9807521MMI1	Spoiler paraurti post. grigio scuro		S		S		S				
1	3G0823031C	Cofano ant.		S		S		S				
1	3G9839475FUXD	Raschiavetro est. porta post.	SX	S		S		S				
1	3G9955707	Braccio tergilunotto		S		S		S				
1	3G9807417KGRU	Paraurti post. primer		G		G		G				
1	3G9817101A	Tetto c/apertura panoramico		G		G		G				
1	3G0807217BLGRU	Paraurti ant. primer		M		M		M				
1	3G0831055AG	Porta ant.	SX	M		M		M				
1	3G0831056AG	Porta ant.	DX	M		M		M				
1	3G9833055AE	Porta post.	SX	M		M		M				
1	3G9833056AE	Porta post.	DX	M		M		M				
1	3G0821022B	Parafango ant.	DX	M		M		M				
1	3G0821021B	Parafango ant.	SX	M		M		M				
1	3G9827025A	Portello post.		M		M		M				
1	3G9809605B	Ossatura vani porte con parafango post.	SX	M		M		M				
1	3G9809606B	Ossatura vani porte con parafango post.	DX	M		M		M				

Valore a Nuovo	Osservazioni PNEUM. M+S 225/55 R17: ANT. UNIROYAL (6,2MM) - POST. FULDA (7,8MM). VHL GRANDINATO.
----------------	--