

MACADAM ITALY S.R.L.			Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia			Ramo Sinistro Perizia	
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)			Assicurato		Controparte			Impresa Controparte	
Tel. - Fax			Esercizio 2025		Sinistro numero			Codice / Agenzia	
Piva: 12729790969			Codice Perito		Codice liquidatore			Numero Polizza	
Data incarico 09/06/2025			Data primo rilievo 10/06/2025		Località ROMA			Data sinistro 09/06/2025	
C/O RIP			Riparazioni DA INIZIARE			Foto		Privilegio a favore di	
Scade il									

Da Certificato di proprietà
Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)

Locatario / Comproprietario

Veicolo (Marca - Modello - Versione)
SKODA OCTAVIA WAGON 2.0 TDI EVO 85KW EXECUTIVE 15CV 5P

Targa
GD016BC

Telaio
TMBJG7NX4MY054648

1° Immatricolazione
13/11/2020

Stato d'uso
DISCRETO

Km
166865

Pneumatici %
45

Colore
BLU'

Tipo Smalto
METALLIZZATO/DOPPIO

Coerenza del danno

Tipo perizia
NON DEFINITIVA

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione

Per veicoli commerciali

Portata q.li
0

Tara q.li
0

Passo m.

Posti nr.
0


Assi nr.
0

Valore Commerciale (C)

Valore Relitto

Valore per Differenza

Spese Accessorie



Voci di Danno / Operazioni di ripristino

	SR	LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
		Dif	Tempo	Dif	Tempo			
1 5E78679759B9	Pannello int. portello post. nero	S		S		S		
1 5E7807421	Paraurti post.	S		S		S		
1 5E7809602C	Parafango post.		DX	M		M		
1 5E3831052	Porta ant. C/metà cerniere		DX	L		L		
1 5E3807221	Paraurti ant.			M		M		
1 5E3823031A	Cofano ant.			L		L		
1 Codice Ricambio	cerchio in lega ant. rettifica	SX						
1 Codice Ricambio	cerchio in lega post. rettifica	SX						
1 5E3831051	Porta ant. C/metà cerniere	SX	L			L		
1 5E7809601C	Parafango post.	SX	M			M		
1 Codice Ricambio	pneumatico ant.	SX	S			S		

Valore a Nuovo	Osservazioni CARROZZERIA SPORCA, PNEUMATICI ESTIVI GOODYEAR 205/60 R16 ASSE ANT. 5 MM. ASSE POST. 4,2 MM.
----------------	---