

MACADAM ITALY S.R.L.				Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia				Ramo Sinistro Perizia	
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato		Controparte				Impresa Controparte	
Tel. - Fax				Esercizio 2025		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro 23/06/2025	
Piva: 12729790969				Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA	
Data incarico 23/06/2025		Data primo rilievo 26/06/2025		Località ROMA		C/O RIP		Riparazioni DA INIZIARE		Foto Privilegio a favore di	
Scade il										Già Tarqa	
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)										Revisione del	
Locatario / Comproprietario										1° Immatricolazione 09/03/2021	
Veicolo (Marca - Modello - Versione) MERCEDES-BENZ GLA GLA 180 d						Targa GE443SL		Telaio W1N2477101J265924			
Stato d'uso NON CONOSCIUTO		Km 73319		Pneumatici % 50		Colore NERO		Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO		Coerenza del danno NON DEFINITIVA	
Allestimenti / Dotazioni											
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li 0				Tara q.li 0		Passo m.	
Assi nr. 0		Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie			
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE	
						Dif		Tempo		ME	
						Dif		Tempo		Tempo	
						D.M. S.C.		Costo dei Ricambi		(IVA esclusa)	
1 A2478809203 Paraurti post. p/inf. P/pacch.AMG						S		S		S	
1 A2478853404 Copertura paraurti post. P/pacch.Urban/Progressive						S		S		S	
1 A24788035019999 Paraurti ant. P/assist.parch./telecamera primer						S		S		S	
1 A2478857604 Modanatura inf. paraurti ant. P/pacch.AMG						S		S		S	
1 A2478850904 Griglia lat. paraurti ant. P/assist.parch.						SX		S		S	
1 A24769029019F93 Ripiano cappelliera						S		S		S	
1 A00046050029E38 Volante Riscaldato nerone						S		S		S	
1 Codice Ricambio n. 2 pneumatici ant.						S		S		S	
1 A24788025019999 Paraurti post. p/sup. primer						M		M		M	
1 A2477408400 Portello post.						L		L		M	
1 A2476308402 Parafango post.						DX		L			
1 A2477202703 Porta ant.						SX		L			
1 A2477305901 Porta post.						SX		L			
1 A2478807401 Cofano ant.						L		L			
1 Codice Ricambio Igienizzazione tessuto											

Valore a Nuovo	Osservazioni
	PNEUM. M+S CONTINENTAL 215/65 R17 (ANT. 3 MM - POST. 7,5MM). REVISIONE SCADUTA. VHL SPORCO.