

MACADAM ITALY S.R.L.				Perizia Nr.		Relazione di perizia per <b>Alphabet Italia</b>			Ramo Sinistro <b>Perizia</b>					
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte		Impresa Controparte					
Tel. - Fax		Piva: 12729790969		Esercizio <b>2025</b>		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro <b>30/05/2025</b>				
Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA								
Data incarico <b>30/05/2025</b>	Data primo rilievo <b>09/06/2025</b>	Località <b>GENOVA</b>		C/O <b>VAR</b>	Riparazioni	Foto	Privilegio a favore di		Scade il					
Da Certificato di proprietà <b>Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)</b>										Già Tarqa				
Locatario / Comproprietario										Revisione del				
Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING BRAKE CLA</b>					Targa <b>GA924PB</b>	Telaio <b>W1K1186121N111714</b>		1° Immatricolazione <b>18/02/2020</b>						
Stato d'uso <b>NON CONOSCIUTO</b>		Km <b>69734</b>	Pneumatici % <b>60</b>	Colore <b>NERO</b>		Tipo Smalto <b>METALLIZZATO/DOPPIO</b>		Coerenza del danno		Tipo perizia <b>NON DEFINITIVA</b>				
Allestimenti / Dotazioni														
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li <b>0</b>	Tara q.li <b>0</b>	Passo m.						Posti nr. <b>0</b>	Assi nr. <b>0</b>		
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto	Valore per Differenza		Spese Accessorie									
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
						Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		
1	A17768062039H15	Appoggia braccio sedile ant. consolle centr. nero				S		S		S				
1	A1778854202	Modanatura inf. paraurti ant. P/pacch.Night				S		S		S				
1	Codice Ricambio	Rettifica cerchio lega ant.				SX	S	S		S				
1	Codice Ricambio	Rettifica cerchio lega ant.				DX	S	S		S				
1	A11888552019999	Modanatura inf. lat. paraurti ant. P/pacch.Night primer				DX	S	S		S				
1	A11888002009999	Paraurti ant. P/assist.parch. primer				M		M		M				
1	A11888512039999	Paraurti post. P/assist.parch. primer				M		M		M				
1	A1187306900	Porta post.				SX	L	L		L				
1	A1187401500	Portello post.				L		L		L				
1	Codice Ricambio	N.2 cerchi in lega post. PRM												
1	Codice Ricambio	Cofano PRM												
1	Codice Ricambio	Porta ant. e post. PRM				DX								
1	Codice Ricambio	Modanatura sottoporta PRM				DX								
1	Codice Ricambio	Modanatura paraurti post. PRM												

Valore a Nuovo	<b>Osservazioni</b> PNEUM. ESTIVI GOODYEAR 225/45 R18 (ANT. E POST. 5MM) PORTELLO POST. NON SI CHIUDO PER DANNO AL PARAURTI POST. VHL SPORCO.
----------------	--