

MACADAM ITALY S.R.L.				Perizia Nr.		Relazione di perizia per Alphabet Italia				Ramo Sinistro Perizia				
Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)				Assicurato			Controparte			Impresa Controparte				
Tel. - Fax		Piva: 12729790969		Esercizio 2025		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro 13/05/2025				
Codice Perito		Codice liquidatore		Numero Polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA								
Data incarico 13/05/2025		Data primo rilievo 15/05/2025		Località FIRENZE		C/O RIP		Riparazioni DA INIZIARE		Foto		Privilegio a favore di	Scade il	
Da Certificato di proprietà Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN)												Già Tarqa		
Locatario / Comproprietario												Revisione del		
Veicolo (Marca - Modello - Versione) NISSAN QASHQAI 1.3 MHEV						Tarqa GT884LR		Telaio SJNTAAJ12U1426286		1° Immatricolazione 29/02/2024				
Stato d'uso NON CONOSCIUTO		Km 13798	Pneumatici % 65	Colore GRIGIO		Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO		Coerenza del danno SI		Tipo perizia NON DEFINITIVA				
Allestimenti / Dotazioni														
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.	Posti nr. 0	Assi nr. 0							
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie								
Voci di Danno / Operazioni di ripristino						SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
						Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo		
1	80300HN20A	Scendente porta ant.			DX	S		S		S				
1	808206UA0A	Raschiavetro est. porta ant.			DX	S		S		S				
1	938296UA0A	Modanatura arco passaruota post.			SX	S		S		S				
1	Codice Ricambio	Rettifica disco in lega ant.			SX	S		S		S				
1	Codice Ricambio	Rettifica disco in lega ant.			DX	S		S		S				
1	Codice Ricambio	Rettifica disco in lega post.			SX	S		S		S				
1	H0100HN2MA	Porta ant.			DX	L		L		L				
1	963736PA0H	Calotta retrovisore est.			DX	L		L		L				
1	G81126UAMA	Parafango post.			DX	L		L		M				
1	H21006UAMA	Porta post.			DX	L				L				
1	850226UA0C	Paraurti post. p/sup. silver				L		L		L				
1	G81136UAMA	Parafango post.			SX	L		L		M				
1	H21016UAMA	Porta post.			SX	L		L		M				
1	826406UA2A	Maniglia porta post. grigio			SX	L		L		L				
1	963746PA0H	Calotta retrovisore est.			SX	L		L		L				
1	Codice Ricambio	Igienizzazione tessuto												
1	Codice Ricambio	Cerchio in lega post. PRM			DX									

Valore a Nuovo	Osservazioni PNEUM. ESTIVI BRIDGESTONE 235/55 R18 (ANT. 5,3MM -POST. 5,7). VHL SPORCO.
----------------	---